

HACCP

È l'acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici).

Si tratta cioè di una serie di procedure, grazie alle quali è possibile individuare eventuali pericoli di contaminazioni alimentari.

Le pitture per rispettare gli standard HACCP vengono sottoposte alle seguenti prove:

- Determinazione della presa di sporco (UNI 10792);
- Cessione di odore (Appendice "A" della norma UNI 11021);
- Determinazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560);
- Determinazione del potere antimuffa di pitture e vernici (Appendice "C" della norma UNI 11021; ceppo *Aspergillus Niger* e *Penicillium SPP*);
- Resistenza a particolari agenti di lavaggio con detergente di tipo "A", "B", "C" (UNI 11021);
- Resistenza a particolari agenti di disinfezione con disinfettante di tipo "D" (UNI 11021).

